


点検項目6 「地盤面」

必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマートフォン、水バケツ【臨時的対応用】亀裂補修用資機材（モルタル・コーキング、油吸着マット、土のう）

1 点検方法

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。

2 点検フローチャート



3 点検等に係る解説



車両の出入に支障がある段差が発生した状況



地盤面に亀裂が生じた状況
【出典】全国危険物安全協会

