


点検項目7 「排水溝」

必要資機材：【点検用】記録用のカメラ又はカメラ機能付きスマートフォン、水バケツ【臨時的対応用】亀裂補修用資機材（モルタル・コーキング、油吸着マット、土のう）

1 点検方法

点検等に必要な資機材を用意し、以下の点検フローチャートに従って点検してください。該当する回答をチェックし、判定結果を確認してください。

2 点検フローチャート




3 点検等に係る解説




排水溝に亀裂が発生した状況
【出典】東京都石油業協同組合


油が浸透しないようにする措置の例



モルタル、コーキング措置



油吸着マット措置



土のう措置