

! Danger !

志村消防署管内 住宅火災による

死者 発生

※ 志村消防署管内で火災による死者2名発生！

(令和5年中)

過去3年で、電気ストーブによる火災が9件発生しており、5名が怪我をし、2名の方が亡くなっています。



実例1 ストーブ火災

- ・ 電気ストーブの前に衣類や可燃物を長時間置いたままにしていた
- ・ ストーブ付近に置かれていたスプレー缶等が高温になって破裂し、漏れたガス類へ引火、爆発した

→ストーブの前に衣類や燃えやすいものを置かない！！



実例2 電気器具類火災

- ・ 電化製品のコードが短絡^{たんらく}していた
- ・ 電源タップを決められた容量以上で使用していた

→コード上に重い荷物を置かない！使用方法を守る！



あって良かった！住宅用火災警報器

住警器等の設置率は、近年約9割で推移していますが、住宅火災による死者が発生した住宅の設置率を見ると、約半数が住警器等を設置していません。火災の早期発見と被害低減のため、**設置と定期的な点検**、設置後**10年を目安に本体交換**をしましょう。

問合せ先：東京消防庁 志村消防署 防災安全係 電話番号 03-5398-0119