

令和5年中リコール・社告品等から出火した火災事例一覧

事例No.	製品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番等	出火年月	社告等 発表日	内容
1	電気こんろ 富士工業株式会社 品番 SBE-101-200V	R5.4	H19.7.4	操作スイッチの構造上、電気こんろに身体や物が接触した際、意図せずスイッチが入る可能性があり、電気こんろ上や周囲に可燃物が置いてあった場合に火災事故に至る可能性がある。
2	電動アシスト自転車PAS用バッテリー ヤマハ発動機株式会社 型番 XOT-20	R5.5	R4.4.5	バッテリー内部劣化等により、バッテリー内部より発火する可能性がある。
3	ワンタッチガストーチ 株式会社大創産業 JANコード 4549892506253	R5.5	R2.10.23	製造上の不具合があり、使用中に火災に至る可能性がある。
4	CO2濃度測定器 アップ・スウェル株式会社 型番 CUA-CO2-001	R5.6	R4.9.28	製品に内蔵している基板の不具合によって、USBケーブルを接続し続けて利用すると電池の劣化を早め、発煙・発火に至る可能性がある。
5	前面操作一口電気こんろ バナソニック株式会社 (旧社名 松下電器産業株式会社) 品番 NK-1101またはNK-1102	R5.7	H19.7.4	操作スイッチの構造上、電気こんろに身体や物が接触した際、意図せずスイッチが入る可能性があり、電気こんろ上や周囲に可燃物が置いてあった場合に火災事故に至る可能性がある。
6	トーチバーナー(イワタニ お料理バーナー プロⅢ) 岩谷産業株式会社 品番 CB-TC-CPRO3	R5.8	H26.12.11	ポンベ接続部の取り付けピスの締め付け不足により、接続部にすき間ができ、ガス漏れが発生する個体が良品に一部混入して市場に流通し、人的被害や火災に至る可能性がある。
7	ノートパソコン用バッテリーパック Dynabook株式会社 (旧社名 東芝クライアントソリューション株式会社) 型番 G71C000CE210	R5.8	H28.1.28	製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性がある。
8	電動アシスト自転車PAS用バッテリー ヤマハ発動機株式会社 型番 XOT-20	R5.8	R4.4.5	バッテリー内部劣化等により、バッテリー内部より発火する可能性がある。
9	Cheero Flat 10000mAh ティ・アール・エイ株式会社 型番 CHE-112	R5.8	R5.6.15	バッテリー本体を充電中に発火する可能性がある。
10	パソコン用ACアダプター Dynabook株式会社(旧社名 株式会社東芝) 型番 G71C0009T110	R5.9	H30.6.22	耐水コーティングが不十分なリン系の難燃剤使用により、当該製品のDCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火する可能性がある。
11	電気掃除機(自走式) アンカー・ジャパン株式会社 型番 Eufy RoboVac X8 Hybrid T2261	R5.11	R5.8.22	当該製品に搭載されるバッテリーの不具合により、発煙・発火に至る可能性がある。