

# 石油燃焼機器は 上手に使い、上手にお手入れ



まずはご自分でできる点検を…

今年も安全・快適にご使用頂くために裏面のチェックリストで時々チェック  
しましょう。変な音、変な臭いや異常に熱くなる等は危険信号です。

少しでもおかしいと思ったら  
お買い上げの販売店または、専門業者の方にご相談ください。

点検については販売店、石油機器技術管理士\*のいるお店又はメーカー(お客様相談センター、サービスセンター等)までお問い合わせください。点検・整備は有料です。

\* (財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術講習会修了者



## 安全性が向上した、石油ファンヒーター・石油ストーブ

現在販売されている石油ファンヒーター・石油ストーブは、新しい安全基準に対応し、「キチッとホッと」のマークがカタログなどに表示されています。このマークのある製品は、カートリッジタンク口金の安全性強化、不完全燃焼防止機能強化(石油ファンヒーター)、給油時自動消火など安全性に関する新たな技術に適合しています。



古い機器は、早めの買い替えをおすすめします。


②K1210.100K

一般社団法人  
発行元: JGKA 日本ガス石油機器工業会

# 石油機器の安全チェックリスト

チェック日

平成  年  月  日



チェック項目	石油 ファンヒーター	石油 ストーブ	チェック 結果	異常時の処置
① 洗濯物を上に干していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
② 給油は火を消してから行っていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		必ず火を消して給油
③ カーテンの近くで使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		機器はカーテンから離す
④ 機器の周辺に燃えやすいものや布団などはありませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		布団や燃えやすいものなどに近づけない
⑤ スプレー缶を近くに置いたり、近くで使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		スプレー缶を機器の近くに置かない、使用しない
⑥ 温風空気取入口フィルターや燃焼空気取入口フィルターにほこりがついていませんか?	<input type="radio"/>	—		フィルターを掃除(定期的に)(※)
⑦ 温風吹出口にほこりがついていませんか?	<input type="radio"/>	—		温風吹出口を掃除(定期的に)(※)
⑧ 置台にほこりやゴミがたまっていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		置台を掃除
⑨ 持ち越しの灯油を使用していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		劣化した灯油は使用しない

(※)取扱説明書を参照



チェック項目	FF式石油 温風暖房機 半密閉式 石油暖房機	石油給湯機・ 石油ふろがま (屋内設置型)	チェック 結果	異常時の処置
① 洗濯物を上に干していませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		洗濯物は機器から離す
② 本体から変な臭いはしていませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
③ 給排気筒・排気筒がゴミや雪などで詰まっていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		ゴミや雪を取り除く
④ 給排気筒・排気筒が外れていますか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡
⑤ ゴム製送油管が古くなり、ひび割れなどが入っていたり、接続部の油漏れはありませんか?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		お買い求めの販売店へ連絡(2~3年を目安に交換)

## 長期使用した製品の点検を行う制度が創設されました。

FF式石油温風暖房機及び石油給湯機・石油ふろがまは長期使用製品安全点検制度の対象です。長期使用製品安全点検制度は、長期間の使用に伴い生じる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者に危害を及ぼすおそれが多い製品(特定保守製品)について、事故の未然防止のため、ある一定期間を経過した製品に対し点検を行う制度です。

補修用性能部品\*  
保有年数の目安

石油ファンヒーター…製造終了後6年  
石油ストーブ…製造終了後6年

半密閉式石油暖房機…製造終了後7年  
FF式石油温風暖房機…製造終了後7年

石油給湯機…製造終了後7年  
\*性能部品とは、その製品の機能を維持するため必要な部品のことです。