


「丸の内消防署 火災等の傾向」


令和6年中（R6.12.1現在）

丸の内消防署管内で**66件**発生し、うち**53件**が**電気に関する火災**です




スパークから火災に至った件数
10件

ロック式テーブルタップからプラグを抜こうとして、ハサミを差し込んだためショートし火災に至った。



ドライヤーのコード（本体とのつなぎ部）に負荷がかかり導線が半断線し火災に至った。



フロアコンセント使用時、正しくコードを通さなかったため、コンセントカバーの鋭利な部分にコードが挟まりショートしたものなど、幸いスパーク(ショート)に伴い焼損した部位が無く火災とならなかった。

丸の内消防署管内で令和6年中に火災に至らなかった件数**29件**
条件次第で火災になる。
紙一重です。



オフィスの火災予防動画はこちら



[事業所からの電気火災を防ごう！【消防署制作動画・丸の内署】 - YouTube](#)