

令和6年中リコール・社告品等から出火した火災事例一覧

事例No.	商品名 メーカーまたは販売会社 品番・型番等	出火年月	社告等 発表日	内容
1	電気洗濯機 ハイアールジャパンセールス株式会社 型番 HSW-50S3	R6.3	H22.11.12	運転用コンデンサーが絶縁劣化を起こし、発煙するおそれがあるため。
2	スピーカー Anker SoundCore ブラック アンカー・ジャパン株式会社 型番 A3102016	R6.3	R6.4.4	一部のロット管理に不備が発覚し、事故の可能性があるのであるため。
3	掃除機用リチウムイオンバッテリー Orange Line 有限会社すみとも商店 型番 Orange Line DC60 20001 V6 2200	R6.4	R3.8.16	当該バッテリーを電気掃除機に取り付けていたところ、バッテリーから発火する火災事故が発生したため。
4	リチウム電池内蔵充電器 cheero Flat 10000mAh ティ・アール・エイ株式会社 型番 CHE-112	R6.4	R5.6.15	バッテリー本体を充電中に発火する重大製品事故が発生したため。
5	電気掃除機(自走式) Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station アンカー・ジャパン株式会社 型番 T2320	R6.4	R5.8.22	当該製品に搭載されるバッテリーの不具合による重大製品事故が発生しており、一部製品で同様の事故に至る可能性があるため。
6	ACアダプター(ノートパソコン用) 株式会社東芝(現 Dynabook株式会社) 型番 PA1750-04	R6.5	H30.6.22	耐水コーティングが不十分なリン系の難燃剤使用により、当該製品のDCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火するおそれがあるため。
7	mitasガストーチバーナー 株式会社イーラー JANコード ER-GSTH:JAN4550010023552	R6.6	R4.7.25	製品からガスが漏れ、火災を伴う重大製品事故が発生する可能性があるため。
8	電気掃除機(自走式) Eufy RoboVac G30 アンカー・ジャパン株式会社 型番 T2250	R6.7	R5.8.22	当該製品に搭載されるバッテリーの不具合による重大製品事故が発生しており、一部製品で同様の事故に至る可能性があるため。
9	パナソニック除湿乾燥機 パナソニック株式会社 型番 F-YHGX120	R6.7	R5.4.20	除湿ローターに吸着した香料などに含まれる有機物がヒーター熱で加熱されることで火災に至る重大製品事故が発生したため。
10	リチウム電池内蔵充電器 cheero Flat 10000mAh ティ・アール・エイ株式会社 型番 CHE-112	R6.7	R5.6.15	バッテリー本体を充電中に発火する重大製品事故が発生したため。
11	電動アシスト自転車用バッテリー ヤマハ発電機株式会社 型番 X0U-20	R6.7	R4.4.5	電池パックの不具合により、発火に至る可能性があるため。
12	スベイド トヨタ自動車株式会社 型番 DBA-NSP141	R6.7	R5.4.7	スタータにおいて、スルーボルトの締付指示が不適切なため、経年で当該ボルトが緩み、構成部品の位置がずれてスタータの出力が不足することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となり、その状態で始動操作を繰り返すとスタータが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。
13	リチウム電池内蔵充電器 Shenzhen BaseusTechnology Co., Ltd 型番 PPCXM06	R6.8	R6.7.4	製品中のリチウムイオン電池がオーバーヒートし火災を起こすおそれがあるため。
14	テレビドアホン パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション株式会社 型番 VL-MV18	R6.8	R3.12.1	製品内部の基板に搭載した一部の部品が劣化し、発煙に至る可能性があるため。
15	エアコン 三菱重工業株式会社(現 三菱重工サーマルシステムズ株式会社) 型番 SRK36ZH	R6.8	H30.1.11	特定の条件下において、ファンモーターのリード線接続部から発火に至るおそれがあるため。
16	タブレット端末 レノボ・ジャパン合同会社 型番 YOGA Tablet 2-830L	R6.8	R2.5.12	タブレット端末に内蔵しているリチウムイオンバッテリーパックが焼損する重大製品事故が11件発生したため。
17	電子レンジ 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社(現 三洋電機株式会社) 型番 EMO-T6	R6.9	H20.6.21	対象製品において、電源コードセットの製造時に何らかの不具合があり、接触不良から発熱し、酸化銅が徐々に生成されたことによりジュール熱が増大して、それがスパークして電源コード被覆が発火し、その炎が冷却ファンに延焼して火災に至る事故が判明したため。

18	Lightningコネクター内蔵モバイルバッテリー 株式会社エアージェイ 型番 MB-T5000L WH	R6.9	R6.9.24	対象製品の一部において、ごく稀に発火する事象が確認されたため。
19	CO2濃度測定器 アップ・スウェル株式会社 型番 CUA-CO2-001	R6.9	R4.9.28	当該製品で出火する事故が発生したため。
20	コードレス ストレートアイロン(ホワイト) 株式会社ゼリックコーポレーション 型番 MHPS-2070-W	R6.9	R4.1.19	製造上の不具合でリチウムイオン電池が破裂・出火の可能性があるため。
21	掃除機用バッテリー シーバイエス 型番 5949688	R6.10	H29.8.4	バッテリーが発煙、発火し、火災に至る可能性があるため。
22	スピーカーフォン Anker PowerConf S3 グレー アンカー・ジャパン株式会社 型番 A3302011(グレー)	R6.12	R6.4.4	一部のロット管理に不備が発覚し、事故の可能性があるため。
23	リチウム電池内蔵充電器 Shenzhen BaseusTechnology Co., Ltd 型番 PPCXM06	R6.12	R6.7.4	製品中のリチウムイオン電池がオーバーヒートし火災を起こすおそれがあるため。