

ガソリンスタンド内での事故に注意！！

城東消防署危険物係からのお知らせです。城東消防署管内では今年度に入って今日までの間に、ガソリンスタンド内において、車両による事故が連続して5件発生しています。

その中で実際に起きた2つの事例をご紹介します！

- ① トラック用の給油機で、利用者がホースを正しい位置に戻し忘れたため、給油レーンに入った別のトラックがタイヤでホースを踏んで引っ張ってしまい、その力によって給油ノズルが床に落ちて損傷しました。
- ② 利用者が給油中に一時的にその場を離れたことで、給油ノズルを給油口に差したままであることを失念し、そのまま車を発進させたことでノズルのホースごと給油機から外れて、落下しノズルが損傷しました。

①  NG OK(正しい収納) (ホースを踏むリスクあり) ホースの収納状況	②  外れたホースの結合部 (安全継手の作動により流出はなし)  外れて損傷したノズル
--	---

この2つの事例と同様の事故がここ数年で繰り返し起きています。

このことから、ガソリンスタンド利用の際に特に以下の3点に注意してください。

- ① 停車する位置にホース等がはみ出していないか停車前に確認する
- ② 使ったホースは正しい状態に戻す
- ③ 発進前に周囲を確認する

ほんの少しの意識で事故は未然に防げます。これからガソリンスタンドを利用される際に意識して利用していただくようご協力をお願いいたします。

