

13 社告品

【関連章第4章5】

事例 「社告品のボタンガストーチバーナから出火した火災」

出火時分 12月 2時ごろ
用途等 共同住宅 準耐火造 2/0 延 300 m²
防火管理 非該当
被害状況 建物ぼや1棟 内壁若干等焼損
概要

この火災は、ボタンガストーチバーナから出火したものです。

出火原因は、ボタンガストーチバーナのガス燃料容器接続部のビスの締付け不良により、Oリングの機密が不十分であったため、取り付けていたボンベ内のガス燃料が漏洩し、出火したものです。

居住者が軽食を作るため、ボタンガストーチバーナを使用しようとして点火レバーを押したところ火勢が弱くすぐに消えてしまったため、何度かボンベを取付け直して点火レバーを押したところ点火レバー付近から出火し、手に持ったまま燃え上がりました。

居住者は、火の点いたボタンガストーチバーナを台所のシンク内に投げ入れましたが、シンク上の吊戸棚床板近くまで炎が立ち上がったため、近くにあった衣類及び洗面所で濡らしたタオルを被せた後、水道水をかけて消火し、自身の携帯電話から119番通報しました。

教訓等

この火災で燃えたボタンガストーチバーナは、株式会社旭製作所が輸入し、岩谷産業株式会社が販売したイワタニお料理バーナプロⅢ/CB-TC-CRR03で、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができガス漏れが発生し、火災に至る恐れがあるとして、平成26年12月11日に社告が実施され、対象製品について無償製品交換をしています。

社告・リコール情報は新聞やホームページなどに掲載されています。使用している電化製品などが社告・リコール該当品の場合は使用を中止し、製造会社もしくは販売店に連絡して改修等を依頼してください。



写真 13-1 ボタンガストーチバーナの焼損状況




写真 13-2
接続部のビスの締付け状況



消費者庁リコール情報サイトは上記のQRコードをご確認ください。