

## 20 物品販売店舗等

【関連章第7章3】

### 事例1 「物品販売店舗内の床面に延長されたコードから出火した火災」

**出火時分** 9月 16時ごろ  
**用途等** 複合用途（物品販売店舗・飲食店等） 耐火造 7/2 延 30,000 m<sup>2</sup>  
**防火管理** 該当選任あり 消防計画あり  
**被害状況** 建物ぼや1棟 コード若干焼損  
**概要**

この火災は、複合用途建物の2階物品販売店舗内の床面に延長されていたコードから出火したものです。

出火原因は、床面に延長されていたコードが長年にわたり、来店客等に保護カバー上から踏みつけられたため、コードの被覆が損傷したことにより短絡し出火したものです。

店舗内のモニターディスプレイが消灯したことに気が付いた店長が、店内を確認したところ、床面に延長されたコードの配線に焦げた跡があるのを発見しました。通報は、火災を発見した店長から相談を受けた防災センター員が防災センターの固定電話から119番通報しています。

#### 教訓等

この火災は、床面に延長されていたコードが長年にわたり、保護カバー上から踏みつけられたため、コードの被覆が損傷したことにより短絡し出火したものです。今回はコードが若干焼損しただけで収まりましたが、周囲の状況によっては延焼拡大して被害が大きくなることもあります。

配線器具を使用する場合は、コードが家具などの下敷きになったり、押しつけなどにより損傷しないよう注意しましょう。



写真 20-1 出火箇所付近の状況




写真 20-2 焼損したコードの焼損状況