

8 石油設備機器

【関連章第3章8】

事例1 「石油ストーブ使用中に給油し、こぼした灯油に着火して出火した火災」

出火時分 4月 15時ごろ

用途等 住宅 防火造1/0 延40㎡

被害状況 建物ぼや1棟、石油ストーブ1台、毛布等焼損

概要

この火災は、住宅の1階居室から出火したものです。

出火原因は、居住者が石油ストーブを使用中に給油し燃料タンクをセットする際に、燃料タンクの蓋が開いてしまいこぼれた灯油に着火して出火したものです。

居住者の母親は、居間にいたところ石油ストーブから火が上がったのを見て寝室の毛布を台所の水道水に浸し、石油ストーブに被せた後、携帯電話から119番通報しました。

教訓等

この火災は、石油ストーブ使用中に火を消さずに給油しようとして火災となったものです。給油時は必ず暖房器具を消火し、火の気のないところで給油しましょう。また、燃料タンクの蓋はきちんと閉めない、取り付けるときなどに灯油がこぼれる危険があります。取扱説明書をよく読み、正しい給油方法で使用しましょう。



写真 8-1 石油ストーブの焼損状況



写真 8-2 初期消火に使用した毛布の焼損状況