


収れん火災にご注意を！

小平市内において、ビニールハウスの屋根に溜まった雨水が、レンズとなって太陽の光を集め、焦点の位置に置いてあった園芸資材（ヤシの実チップ）などに着火する火災が発生しました。



ビニールハウスの上に水たまりが3箇所あり、ビニールハウス内の資材上で焦点を結びました。



予防ポイント

- 通り雨の後の晴天は特に注意！
- 屋根のフィルムがたるんでいる場合は張り直すなどで補修する。
- レンズ現象を抑える散乱光フィルムを張る。