

違反対象物一覧表（新宿区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | | | 公表日 | 所轄消防署 |
|----------|--------------|-------------------|----------|------------------------|-------------|-------|
| | | 違反指摘事項 | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等 | | |
| ハイム市ヶ谷 | 新宿区市谷田町3-4-2 | 屋内消火栓設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和6年4月8日 | 牛込消防署 |
| メイジャー神楽坂 | 新宿区岩戸町16 | スプリンクラー設備機能停止 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成25年11月25日 | 牛込消防署 |
| 三経第22ビル | 新宿区神楽坂1-10 | 防火管理者未選任 | 法8-1 | 所有者管理部分 | 令和元年10月10日 | 牛込消防署 |
| | | 防火管理に係る消防計画未作成 | 法8-1 | 所有者管理部分 | | |
| | | 自衛消防訓練未実施 | 法8-1 | 所有者管理部分 | | |
| | | 統括防火管理者未選任 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | | |
| | | 全体の防火管理に係る消防計画未作成 | 法8の2-1 | 防火対象物全体 | | |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管 | | |
| | | 自動火災報知設備発信機表示灯不点灯 | 法17-1 | 地下1階、1階、4階、6階 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------------|----------|----------------------------------|------------|-------|
| | | 自動火災報知設備 発信機破損 | 法17-1 | 2階 | | |
| | | 自動火災報知設備 発信機表示灯破損 | 法17-1 | 5階 | | |
| | | 自動火災報知設備 感知器一部未設置 | 法17-1 | 2階 | | |
| | | 誘導灯不点灯 | 法17-1 | 6階避難口誘導灯 | | |
| 青柳 L K ビル | 新宿区神楽坂3-6 | 連結送水管未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 平成26年1月28日 | 牛込消防署 |
| 三経 3 8 ビル | 新宿区歌舞伎町1-6-7 | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分 | 令和3年5月28日 | 新宿消防署 |
| | | 自動火災報知設備 表示灯不点灯 | 法17-1 | 屋外階段6階 | | |
| | | 自動火災報知設備 表示灯カバー脱落 | 法17-1 | 共用廊下1階 | | |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管 | | |
| 三経 6 1 ビル | 新宿区歌舞伎町1-9-5 | 防火対象物点検未実施 | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分 | 平成29年10月5日 | 新宿消防署 |
| | | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯 | | |
| | | 自動火災報知設備維持不適 | 法17-1 | 障害音響及び地区音響停止 | | |
| | | 自動火災報知設備 一部未設置 | 法17-1 | 3階 | | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------|---------|-----------------------------|-------------|-------|
| 三経27ビル | 新宿区歌舞伎町2-27-11 | 消防用設備等点検未報告 | 法17の3の3 | 避難器具 | 平成30年5月31日 | 新宿消防署 |
| | | 自動火災報知設備 感知器一部未設置 | 法17-1 | 地下1階電気室 | | |
| | | 自動火災報知設備 地区音響装置一部未設置 | 法17-1 | 地下1階、1階、6階 | | |
| | | 自動火災報知設備 感知器種別不適 | 法17-1 | 6階倉庫 | | |
| | | 放送設備未設置 | 法17-1 | 地下1階、2階、4階、 5階のテナント部分 | | |
| | | 避難器具一部未設置 | 法17-1 | 4階 | | |
| | | 誘導灯一部未設置 | 法17-1 | 2階、5階の階段 通路誘導灯 | | |
| 三経82ビル | 新宿区歌舞伎町2-30-14 | 屋内消火栓設備維持不適 | 法17-1 | 地下2階、 表示灯不点灯 | 平成30年4月27日 | 新宿消防署 |
| | | 屋内消火栓設備維持不適 | 法17-1 | 地下1階、5階 表示灯脱落 | | |
| 随園別館 | 新宿区新宿2-7-4 | 自動火災報知設備 一部未設置 | 法17-1 | 3階客席部分 | 令和5年5月29日 | 四谷消防署 |
| 伊勢浪ビル | 新宿区高田馬場2-17-1 | 避難器具一部未設置 | 法17-1 | 4階、5階、6階 | 平成26年12月10日 | 新宿消防署 |
| | | 誘導灯一部未設置 | 法17-1 | 1階北側、2階、3階、4階、6階 の避難口誘導灯 | | |
| | | 誘導灯位置不適 | 法17-1 | 1階南側避難口 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|------------|-------|
| タックイレブン 高田馬場 | 新宿区高田馬場 2-19-7 | スプリンクラー設備未設置 | 法17-1 | 3階から11階部分 | 令和5年8月21日 | 新宿消防署 |
| 春波ビル | 新宿区津久戸町4-3 | 消防用設備等点検未実施 | 法17の3の3 | 消火器、非常ベル、誘導灯 | 平成25年4月26日 | 牛込消防署 |
| | | 火気使用設備等位置不適 | 条例8の2 | 2階東側階段部分 給湯機設置 | | |
| 滝沢68ビル | 新宿区天神町68 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和3年10月12日 | 牛込消防署 |
| ダイハンビルデンス | 新宿区西新宿7-10-12 | 避難器具・ 上階からの降下空間不足 | 法17-1 | 2階「焼肉もとやま」 | 平成27年1月5日 | 新宿消防署 |
| | | 火気使用設備等 排気ダクト保有距離不足 | 条例3の2 | 1階「黒門」 | | |
| コーポアゼリア | 新宿区百人町2-9-3 | 自動火災報知設備未設置 | 法17-1 | 防火対象物全体 | 令和5年9月20日 | 新宿消防署 |