

# 違反対象物一覧表（豊島区）

| 防火対象物の名称           | 防火対象物の所在地    | 違反の内容               |          |                          | 公表日       | 所轄消防署 |
|--------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-----------|-------|
|                    |              | 違反指摘事項              | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等                   |           |       |
| 加藤ビル               | 豊島区池袋3-60-4  | 自動火災報知設備未設置         | 法17-1    | 防火対象物全体                  | 令和7年2月20日 | 池袋消防署 |
| ライオンズマンション<br>駒込駅前 | 豊島区駒込1-42-2  | 防火管理者未選任            | 法8-1     | 1階「寿司 高はし」               | 令和5年3月1日  | 豊島消防署 |
|                    |              | 防火管理に係る<br>消防計画未作成  | 法8-1     | 1階「寿司 高はし」               |           |       |
|                    |              | 消火器前<br>椅子存置による使用障害 | 法8の2-1   | 1階「寿司 高はし」               |           |       |
| 宝生第一ビル             | 豊島区巢鴨1-20-10 | 防火管理者未選任            | 法8-1     | 6階「株式会社アストラ」             | 令和3年5月26日 | 豊島消防署 |
|                    |              | 防火管理に係る<br>消防計画未作成  | 法8-1     | 6階「株式会社アストラ」             |           |       |
|                    |              | 防火対象物点検未実施          | 法8の2の2-1 | 4階「ジャストタウン」、6階「株式会社アストラ」 |           |       |
|                    |              | 自動火災報知設備<br>受信機型式失効 | 法17-1    | 防火対象物全体                  |           |       |
|                    |              | 消防用設備点検未実施          | 法17の3の3  | 連結送水管（耐圧試験）              |           |       |
|                    |              | 防火戸管理不適             | 条例55の2   | 5階階段室の防火戸自動閉鎖装置なし        |           |       |

|               |              |                       |          |                                  |            |       |
|---------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------------------|------------|-------|
| 鈴越コーポ         | 豊島区巢鴨3-37-1  | 自動火災報知設備型式失効          | 法17-1    | 防火対象物全体                          | 令和3年6月14日  | 豊島消防署 |
| サンパレス三宮       | 豊島区千川1-6-18  | 自動火災報知設備未設置           | 法17-1    | 防火対象物全体                          | 令和7年1月8日   | 池袋消防署 |
| T T Aビル       | 豊島区高田3-11-18 | 防火対象物点検未実施            | 法8の2の2-1 | 3階「歩古ホール」                        | 令和3年9月8日   | 豊島消防署 |
| 1 0 ° C A F E | 豊島区高田3-12-8  | 消火器標識未設置              | 法17-1    | 各階                               | 令和3年10月1日  | 豊島消防署 |
|               |              | 避難器具維持管理不適            | 法17-1    | 2階の避難器具<br>テーブル設置により使用不能         |            |       |
|               |              | 誘導灯不点灯                | 法17-1    | 各階の避難口誘導灯                        |            |       |
|               |              | 消防用設備等点検未実施           | 法17の3の3  | 消火器、避難器具、誘導灯                     |            |       |
| 小島ビル          | 豊島区東池袋1-2-4  | 防火管理者未選任              | 法8-1     | 所有者管理部分                          | 令和4年6月22日  | 豊島消防署 |
|               |              | 防火管理に係る<br>消防計画未作成    | 法8-1     | 所有者管理部分                          |            |       |
|               |              | 統括防火管理者未選任            | 法8の2-1   | 防火対象物全体                          |            |       |
|               |              | 全体の防火管理に係る<br>消防計画未作成 | 法8の2-1   | 防火対象物全体                          |            |       |
| 三経 3 3 ビル     | 豊島区東池袋1-4-2  | 防火対象物点検未実施            | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分                          | 平成29年5月30日 | 豊島消防署 |
|               |              | 消防用設備等点検未実施           | 法17の3の3  | 消火器、自動火災報知設備、放送設備、避難器具、誘導灯、連結送水管 |            |       |
|               |              | 自動火災報知設備<br>感知器一部未設置  | 法17-1    | 8 階倉庫                            |            |       |

|                 |                   |                        |          |                                      |           |       |
|-----------------|-------------------|------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|-------|
| 魚徳              | 豊島区東池袋<br>1-13-12 | 防火対象物点検未実施             | 法8の2の2-1 | 防火対象物全体                              | 令和6年11月5日 | 豊島消防署 |
|                 |                   | 避難器具未設置                | 法17-1    | 3 階                                  |           |       |
|                 |                   | 誘導灯一部未設置               | 法17-1    | 1 階及び 2 階の避難口誘導灯                     |           |       |
|                 |                   | 誘導灯不点灯                 | 法17-1    | 地下 1 階の避難口誘導灯                        |           |       |
|                 |                   | 消防用設備等点検未実施            | 法17の3の3  | 消火器、誘導灯                              |           |       |
|                 |                   | 禁止行為・危険物品持込み           | 条例23-1   | カートリッジガスボンベ                          |           |       |
| 市川ビル            | 豊島区東池袋1-28-3      | 避難器具未設置                | 法17-1    | 4階                                   | 令和3年5月13日 | 豊島消防署 |
|                 |                   | 避難器具一動作機能なし            | 法17-1    | 3階「麻雀スマイル」                           |           |       |
|                 |                   | 防火戸管理不適                | 条例55の2   | 2階「如月桃花」防火戸へ木製装飾<br>取付、4階防火戸自動閉鎖装置なし |           |       |
| 第一坂田ビル          | 豊島区東池袋<br>1-13-10 | 火気使用設備等位置不適            | 条例3の2    | 1階「ばんから池袋東口店」厨房<br>フード内の可燃物離隔距離不足    | 令和2年5月7日  | 豊島消防署 |
| 東池袋ダイヤ<br>マンション | 豊島区東池袋2-21-3      | 防火管理者未選任               | 法8-1     | 所有者管理部分                              | 令和2年3月2日  | 豊島消防署 |
|                 |                   | 統括防火管理者未選任             | 法8の2-1   | 防火対象物全体                              |           |       |
|                 |                   | 全体の防火管理に係る<br>消防計画内容不適 | 法8の2-1   | 防火対象物全体                              |           |       |
| 信越ビル            | 豊島区東池袋2-22-1      | スプリンクラー設備未設置           | 法17-1    | 防火対象物全体                              | 令和7年4月2日  | 豊島消防署 |

|                 |                   |                       |          |                                                                                            |            |       |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ライズシティ池袋        | 豊島区東池袋<br>4-5-1・2 | 防火管理者未選任              | 法8-1     | 地下1階「chouette nao」、<br>1階「BATON」                                                           | 令和4年6月27日  | 豊島消防署 |
|                 |                   | 防火管理に係る<br>消防計画未作成    | 法8-1     | 1階「BATON」                                                                                  |            |       |
|                 |                   | 防火対象物点検未実施            | 法8の2の2-1 | 地下1階「chouette nao」、「生蕎麦<br>浅野屋」、1階「BATON」                                                  |            |       |
|                 |                   | 火気使用設備等位置不適           | 条例3の2    | 1階「BATON」厨房天蓋内の照<br>明器具（可燃物）離隔距離不足                                                         |            |       |
| ファースト日野ビル       | 豊島区南池袋<br>3-18-30 | 防火対象物点検未実施            | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分、地下1階及び1階<br>「【A】P i z z a 池袋東通り本<br>店」、3階「株式会社 梓」、4階<br>5階6階「絶対空間リアル密室脱出<br>ゲーム本館」 | 令和5年12月25日 | 豊島消防署 |
|                 |                   | 消防用設備等点検未実施           | 法17の3の3  | 消火器、誘導灯                                                                                    |            |       |
| サンユース<br>第二本社ビル | 豊島区南大塚3-45-5      | 防火管理者未選任              | 法8-1     | 所有者管理部分                                                                                    | 平成31年4月10日 | 豊島消防署 |
|                 |                   | 防火管理に係る<br>消防計画未作成    | 法8-1     | 所有者管理部分                                                                                    |            |       |
|                 |                   | 統括防火管理者未選任            | 法8の2-1   | 防火対象物全体                                                                                    |            |       |
|                 |                   | 全体の防火管理に係る<br>消防計画未作成 | 法8の2-1   | 防火対象物全体                                                                                    |            |       |

|                    |                   |                       |        |                                                    |            |       |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|
| T J 大塚ビル           | 豊島区南大塚3-50-3      | 火気使用設備等位置不適           | 条例3の2  | 1階「CONA PIZZA&WINE」<br>可燃物の離隔距離不足（天蓋内の電気コード及びカバー）  | 令和2年1月28日  | 豊島消防署 |
|                    |                   | 火気使用設備等位置不適           | 条例3    | 1階「CONA PIZZA&WINE」<br>可燃物の離隔距離不足（ピザ窯前面の冷蔵庫、掛け時計等） | 令和4年10月26日 |       |
| 運来ビル               | 豊島区南大塚3-50-3      | 避難器具未設置               | 法17-1  | 2階「やっぱりインディア」                                      | 令和5年8月2日   | 豊島消防署 |
| 新生会Bブロックビル         | 豊島区南大塚3-53-5      | 統括防火管理者未選任            | 法8の2-1 | 防火対象物全体                                            | 令和4年9月20日  | 豊島消防署 |
|                    |                   | 全体の防火管理に係る<br>消防計画未作成 | 法8の2-1 | 防火対象物全体                                            |            |       |
| パレス浜野              | 豊島区南長崎<br>2-17-10 | 自動火災報知設備未設置           | 法17-1  | 防火対象物全体                                            | 令和6年11月27日 | 池袋消防署 |
| 豊島電機ビル             | 豊島区南長崎4-20-3      | 屋内消火栓設備未設置            | 法17-1  | 防火対象物全体                                            | 令和6年8月23日  | 池袋消防署 |
| アートコミュニケーション銀座目白ビル | 豊島区目白2-20-5       | 自動火災報知設備未設置           | 法17-1  | 防火対象物全体                                            | 令和3年6月8日   | 豊島消防署 |