

違反対象物一覧表（新宿区）

| 防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地     | 違反の内容             |          |                        | 公表日         | 所轄消防署 |
|----------|---------------|-------------------|----------|------------------------|-------------|-------|
|          |               | 違反指摘事項            | 根拠法令等の条項 | 違反の位置等                 |             |       |
| ハイム市ヶ谷   | 新宿区市谷田町3-4-2  | 屋内消火栓設備未設置        | 法17-1    | 防火対象物全体                | 令和6年4月8日    | 牛込消防署 |
| メイジャー神楽坂 | 新宿区岩戸町16      | スプリンクラー設備機能停止     | 法17-1    | 防火対象物全体                | 平成25年11月25日 | 牛込消防署 |
| SCビル     | 新宿区大久保1-12-27 | 屋内消火栓設備未設置        | 法17-1    | 防火対象物全体                | 令和6年7月16日   | 新宿消防署 |
| 三経第22ビル  | 新宿区神楽坂1-10    | 防火管理者未選任          | 法8-1     | 所有者管理部分                | 令和元年10月10日  | 牛込消防署 |
|          |               | 防火管理に係る消防計画未作成    | 法8-1     | 所有者管理部分                |             |       |
|          |               | 自衛消防訓練未実施         | 法8-1     | 所有者管理部分                |             |       |
|          |               | 統括防火管理者未選任        | 法8の2-1   | 防火対象物全体                |             |       |
|          |               | 全体の防火管理に係る消防計画未作成 | 法8の2-1   | 防火対象物全体                |             |       |
|          |               | 消防用設備等点検未実施       | 法17の3の3  | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯、連結送水管 |             |       |
|          |               | 自動火災報知設備発信機表示灯不点灯 | 法17-1    | 地下1階、1階、4階、6階          |             |       |
|          |               | 自動火災報知設備発信機破損     | 法17-1    | 2階                     |             |       |

|           |                |                         |          |  |            |       |
|-----------|----------------|-------------------------|----------|--|------------|-------|
|           |                | 自動火災報知設備<br>発信機表示灯破損    | 法17-1    | 5階                                       |            |       |
|           |                | 自動火災報知設備<br>感知器一部未設置    | 法17-1    | 2階                                       |            |       |
|           |                | 誘導灯不点灯                  | 法17-1    | 6階避難口誘導灯                                 |            |       |
| 青柳 L K ビル | 新宿区神楽坂3-6      | 連結送水管未設置                | 法17-1    | 防火対象物全体                                  | 平成26年1月28日 | 牛込消防署 |
| 三経 3 8 ビル | 新宿区歌舞伎町1-6-7   | 防火対象物点検未実施              | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分                                  | 令和3年5月28日  | 新宿消防署 |
|           |                | 自動火災報知設備<br>表示灯カバー脱落    | 法17-1    | 共用廊下1階                                   |            |       |
|           |                | 消防用設備等点検未実施             | 法17の3の3  | 消火器、自動火災報知設備、<br>放送設備、避難器具、<br>誘導灯、連結送水管 |            |       |
| 三経 6 1 ビル | 新宿区歌舞伎町1-9-5   | 防火対象物点検未実施              | 法8の2の2-1 | 所有者管理部分                                  | 平成29年10月5日 | 新宿消防署 |
|           |                | 消防用設備等点検未実施             | 法17の3の3  | 消火器、自動火災報知設備、<br>避難器具、誘導灯                |            |       |
|           |                | 自動火災報知設備維持不適            | 法17-1    | 障害音響及び地区音響停止                             |            |       |
|           |                | 自動火災報知設備<br>一部未設置       | 法17-1    | 3階                                       |            |       |
| 三経 2 7 ビル | 新宿区歌舞伎町2-27-11 | 消防用設備等点検未報告             | 法17の3の3  | 避難器具                                     | 平成30年5月31日 | 新宿消防署 |
|           |                | 自動火災報知設備<br>感知器一部未設置    | 法17-1    | 地下1階電気室                                  |            |       |
|           |                | 自動火災報知設備<br>地区音響装置一部未設置 | 法17-1    | 地下1階、1階、6階                               |            |       |
|           |                | 自動火災報知設備<br>感知器種別不適     | 法17-1    | 6階倉庫                                     |            |       |

|        |                |                   |          |  |            |       |
|--------|----------------|-------------------|----------|--|------------|-------|
|        |                | 放送設備未設置           | 法17-1    | 地下1階、2階、4階、5階のテナント部分   |            |       |
|        |                | 避難器具一部未設置         | 法17-1    | 4階   |            |       |
|        |                | 誘導灯一部未設置          | 法17-1    | 2階、5階の階段通路誘導灯  |            |       |
| 三経82ビル | 新宿区歌舞伎町2-30-14 | 屋内消火栓設備維持不適       | 法17-1    | 地下2階、表示灯不点灯  | 平成30年4月27日 | 新宿消防署 |
|        |                | 屋内消火栓設備維持不適       | 法17-1    | 地下1階、5階表示灯脱落   |            |       |
| 第2秋山ビル | 新宿区歌舞伎町2-32-12 | 自動火災報知設備未設置       | 法17-1    | 防火対象物全体  | 令和8年4月2日   | 新宿消防署 |
| 石井ビル   | 新宿区新宿3-6-13    | 防火管理に係る消防計画未作成    | 法8-1     | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>3階「ル・パラン」   | 令和8年3月16日  | 四谷消防署 |
|        |                | 自衛消防訓練未実施         | 法8-1     | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>3階「ル・パラン」<br>4階及び5階「はなこま新宿三丁目店」                   |            |       |
|        |                | 防火管理者選解任未届        | 法8-2     | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>3階「ル・パラン」   |            |       |
|        |                | 統括防火管理者未選任        | 法8の2-1   | 防火対象物全体  |            |       |
|        |                | 全体の防火管理に係る消防計画未作成 | 法8の2-1   | 防火対象物全体  |            |       |
|        |                | 防火対象物点検未実施        | 法8の2の2-1 | 1階「とときち新宿三丁目店」<br>2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>3階「ル・パラン」<br>4階及び5階「はなこま新宿三丁目店」 |            |       |
|        |                | 消火器一部未設置          | 法17-1    | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」  |            |       |

|                    |                   |                      |         |  |            |       |
|--------------------|-------------------|----------------------|---------|--|------------|-------|
|                    |                   | 自動火災報知設備<br>一部未設置    | 法17-1   | 3階「ル・パラン」バルコ<br>ニー手前の倉庫部分                                |            |       |
|                    |                   | 自動火災報知設備<br>感知支障     | 法17-1   | 3階「ル・パラン」店内の感<br>知器                                      |            |       |
|                    |                   | 自動火災報知設備<br>発信機表示灯破損 | 法17-1   | 4階及び5階「はなこま新宿<br>三丁目店」4階店内                               |            |       |
|                    |                   | 避難器具（一動作式）<br>未設置    | 法17-1   | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>3階「ル・パラン」<br>4階及び5階「はなこま新宿<br>三丁目店」4階部分 |            |       |
|                    |                   | 避難口誘導灯未設置            | 法17-1   | 3階「ル・パラン」  |            |       |
|                    |                   | 火気使用設備等管理不適          | 条例3の2   | 2階「昆ぶ家新宿三丁目店」<br>ガスコンロ及びフライヤー<br>のグリス除去装置清掃不適            |            |       |
| 桂花ラーメン 新宿東<br>口駅前店 | 新宿区新宿3-25-6       | 自動火災報知設備未設置          | 法17-1   | 防火対象物全体  | 令和8年6月22日  | 新宿消防署 |
| 小宮ビル               | 新宿区新宿3-35-1       | 自動火災報知設備未設置          | 法17-1   | 防火対象物全体  | 令和8年2月20日  | 新宿消防署 |
| タックイレブン<br>高田馬場    | 新宿区高田馬場<br>2-19-7 | スプリンクラー設備未設置         | 法17-1   | 3階から11階部分  | 令和5年8月21日  | 新宿消防署 |
| 春波ビル               | 新宿区津久戸町4-3        | 消防用設備等点検未実施          | 法17の3の3 | 消火器、非常ベル、誘導灯   | 平成25年4月26日 | 牛込消防署 |
|                    |                   | 火気使用設備等位置不適          | 条例8の2   | 2階東側階段部分<br>給湯機設置  |            |       |
| 滝沢68ビル             | 新宿区天神町68          | 自動火災報知設備未設置          | 法17-1   | 防火対象物全体  | 令和3年10月12日 | 牛込消防署 |
| デューク西新宿            | 新宿区西新宿4-18-1      | 自動火災報知設備未設置          | 法17-1   | 防火対象物全体  | 令和8年3月26日  | 新宿消防署 |