

8 石油設備機器

【関連章第3章8】

事例2 「使用中の石油ストーブに洗濯物が落下し出火した火災」

出火時分 8月 14時ごろ

用途等 住宅 防火造 2/0 延 300 m²

被害状況 内壁若干等焼損

概要

この火災は、住宅の2階納戸から出火したものです。

出火原因は、石油ストーブを使用して洗濯物を乾燥していたところ、洗濯物が何らかの要因で石油ストーブ上に落下したため、出火したものです。

居住者は、洗濯物を乾燥させるために石油ストーブを点火し、その場を離れたところ、「ガタッ」という物音が聞こえたため、不審に思い確認に行くと、石油ストーブの天板上で洗濯物が燃えているのを発見しました。居住者は火災を発見後、すぐに110番通報を行うとともに、洗面器に汲んだ水で初期消火を実施しました。

教訓等

この火災は、石油ストーブの上部で洗濯物を乾かしていたことに起因して出火しています。

石油ストーブの上部に洗濯物を干すと、ストーブの炎からの気流により洗濯物が揺らいで落下することがあります。「炎から離れているから大丈夫」、「少しの間だけだから大丈夫」という判断は大変危険です。火災を未然に防ぐためにも、取扱説明書をよく読み、間違った使い方をしないように注意しましょう。



写真 8-3 焼損した石油ストーブの状況



写真 8-4 石油ストーブ付近の焼損状況