

23 病院・診療所

【関連章第7章5】

事例1 「診療所の準備室から出火した火災」

出火時分 12月 3時ごろ

用途等 複合用途建物（映画館・飲食店・診療所） 耐火造 13/1 延 9,000 m²

防火管理 該当選任あり 消防計画あり

被害状況 建物ぼや1棟 滅菌器1台等焼損

概要

この火災は、複合用途建物12階診療所の準備室から出火したものです。

出火原因は、滅菌器下段の扉が完全に閉鎖できていない状況で使用したことで、サーモスタットが作動を繰り返した結果、負荷がかかって故障し、滅菌器内部の温度がヒータの熱により上昇し続け、医療器具等が過熱され出火したものです。

ビルメンテナンスの従業員が自動火災報知設備の鳴動を聞き、受信盤に表示された12階へ向かうと、診療所の滅菌器から煙が出ていたため、扉を開けると内部に炎を確認しました。火災を発見した従業員は近くの粉末消火器により初期消火を行い、警備員へ119番通報の依頼をしました。

教訓等

この火災はいつもの通りの手順で操作したつもりが、少しの誤りで安全装置が故障し出火しています。

普段扱い慣れているものであっても、ふとしたきっかけで火災に発展することがあります。病院や診療所等に設置されている器具は、使用手順や使用方法が細かく定められていることがあり、普段使用しない方はもちろんのこと、普段扱う方も定められた手順や方法をよく確認し誤りのないように使用することが大切です。



写真 23-1 滅菌器の焼損状況



写真 23-2 医療器具等の焼損状況