

25 倉庫

【関連章第7章8】

事例 「倉庫内の屋内電気配線から出火した火災」

出火時分 10月 5時ごろ
用途等 複合用途（スナック・倉庫等） 防火造 1/0 延 500 m²
防火管理 該当選任あり、消防計画あり
被害状況 建物半焼 1棟、建物ぼや 2棟、計 3棟 200 m²等焼損

概要

この火災は、複合用途建物の倉庫部分から出火したものです。

出火原因は、倉庫部分の天井裏付近を引き廻された屋内線が経年劣化等、何らかの要因により短絡し出火したものです。

出火した建物付近を通りかかった通行人は、散歩中に建物から煙が出ているのを発見しており、発見後すぐに自身の携帯電話で119番通報しています。初期消火は実施されていません。

教訓等

出火した倉庫には、大量に物品が保管されているとともに、ガソリン等の燃料も保管していたため、急激に火勢が増してしまっただけの可能性もあります。

倉庫という性質上、様々な物品や資器材等が多く保管されており、一度出火してしまうと大量の可燃物が燃焼し、延焼拡大する危険性がありますので、指定数量以上の危険物や指定可燃物を保管する場合には消防法、条例に基づき、適切に管理をすることが重要です。



写真 25-1 焼損した倉庫の状況



写真 25-2 焼損した倉庫内の状況