

## 26 事務所

【関連章第7章9】

### 事例1 「事務所内のACアダプタから出火した火災」

出火時分 1月 18時ごろ

用途等 複合用途（事務所・飲食店等） 耐火造 8/1 延 13,000 m<sup>2</sup>

防火管理 該当選任あり 消防計画あり

被害状況 建物ぼや1棟 ACアダプタ等焼損

#### 概要

この火災は、複合用途建物の8階事務所から出火したものです。

出火原因は、会社員が机上で作業中に、テーブルタップに接続されていたACアダプタのプラグ部分にセキュリティワイヤを挟みこんでしまい、プラグとセキュリティワイヤが接触したため、地絡して出火したものです。

会社員は勤務中に「バチッ」という音がしたため、音の鳴った場所を確認すると、テーブルタップ周辺で段ボールや書類が燃えているのを発見した。

発見後、燃えている段ボールを床の上で踏みつけ、流し台で水道水をかけて初期消火を行いました。

消火後に、火災のあったことを管理人へ報告し、管轄消防署へ通報をしました。

#### 教訓等

コンセントやテーブルタップに電気機器のプラグを差し込むときは、正確に差し込まれているか、緩みや隙間はできていないか等定期的な確認をしましょう。

金属等の非絶縁物がプラグなどの通電部分に触れてしまうと、導電物を介して地絡したり、短絡を起こして出火してしまいます。また、出火後に火が拡大しないように、燃えやすい物は置かず整理整頓を心掛け、定期的な清掃も実施しましょう。




写真 26-1 事務室の状況



写真 26-2 テーブルタップの焼損状況



写真 26-3 出火時の状況